



用電設備巡檢紀錄表

中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：又新國小

檢查日期：111年2月8日

巡 檢 事 項																								
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫擔木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉線礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	_____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A																					
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避電器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化																							
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	10. 低壓配電盤	MP _____ 盤 31 A MP ✓ _____ 盤 40 A MP 3 _____ 盤 0 A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A																					
4. 電力電纜	電纜頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固定座頭 ☒ 良好 ☐ 不良																							
5. 進相電容器	引線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油																							
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油溫 ☒ 正常 ☐ 過高 油量 ☒ 正常 ☐ 不足 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接	11. 變壓器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>容量 KVA</th> <th>溫度 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO 1 TR 1</td> <td>75</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>NO 2 TR ✓</td> <td>75</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>NO 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO 4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO 5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO 6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	容量 KVA	溫度 °C	NO 1 TR 1	75	31	NO 2 TR ✓	75	43	NO 3			NO 4			NO 5			NO 6		
NO	容量 KVA	溫度 °C																						
NO 1 TR 1	75	31																						
NO 2 TR ✓	75	43																						
NO 3																								
NO 4																								
NO 5																								
NO 6																								
7. 低壓開關	受電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺絲引線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱	12. 用電場所	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變電室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室溫 ☐ °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無																					
8. 保護電驛指示儀表示燈避雷器	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 正常 ☐ 不良 ☒ 良好 ☐ 燒毀 ☒ 正常 ☐ 接續不良脫落																							
台電總表電度記錄	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>有效指示</th> <th>尖峰</th> <th>離峰</th> <th>最高需要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	有效指示	尖峰	離峰	最高需要					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>尖峰</th> <th>離峰</th> <th>無效指示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	尖峰	離峰	無效指示											
有效指示	尖峰	離峰	最高需要																					
尖峰	離峰	無效指示																						
意見	MR 變壓器 600A 故障 需報價 MP 3 變壓器 600A 故障 需報價																							

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

主管審核：

工務：

巡檢員：

黃麗蓉



用電設備巡檢紀錄表
中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙龍國小

檢查日期：111年6月7日

巡 檢 事 項			
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫擔木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉線礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避電器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化	10. 低壓配電盤	MP 盤 20 A MP2 盤 26 A MP3 盤 0 A 盤 A 盤 A 盤 A
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	11. 變壓器	NO 1 TRI 25 KVA 31 °C NO 2 TRI 25 KVA 33 °C NO 3 KVA °C NO 4 KVA °C NO 5 KVA °C NO 6 KVA °C
4. 電力電纜	電纜頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固定座頭 ☒ 良好 ☐ 不良	12. 用電場所	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變電室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室溫 ☐ °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無
5. 進相電容器	引線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油	台電總表	有效指示 尖峰 最高需要 尖峰 無效指示 離峰
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油溫 ☒ 正常 ☐ 過高 油量 ☒ 正常 ☐ 不足 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接	意見	客戶簽章：郭新俊 6/7
7. 低壓開關	受電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺絲引線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱	主管審核： 工務： 巡檢員： 吳聖智	
8. 保護電驛 指示儀表 指示燈 避雷器	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 正常 ☐ 不良 ☒ 良好 ☐ 燒毀 ☒ 正常 ☐ 接續不良脫落		

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)



用電設備巡檢紀錄表

中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙龍國小


檢查日期：111年8月1日

巡 檢 事 項																								
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫 擔 木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉 線 礙 子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲 線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	_____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A																					
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避 電 器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化	10. 低壓配電盤	MP 盤 16 A MP2 盤 20 A MP3 盤 0 A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A _____ 盤 _____ A																					
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	11. 變壓器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>容 量</th> <th>溫 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO 1</td> <td>TR1 95 KVA</td> <td>45 °C</td> </tr> <tr> <td>NO 2</td> <td>TR2 25 KVA</td> <td>43 °C</td> </tr> <tr> <td>NO 3</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> <tr> <td>NO 4</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> <tr> <td>NO 5</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> <tr> <td>NO 6</td> <td>_____ KVA</td> <td>_____ °C</td> </tr> </tbody> </table>	NO	容 量	溫 度	NO 1	TR1 95 KVA	45 °C	NO 2	TR2 25 KVA	43 °C	NO 3	_____ KVA	_____ °C	NO 4	_____ KVA	_____ °C	NO 5	_____ KVA	_____ °C	NO 6	_____ KVA	_____ °C
NO	容 量	溫 度																						
NO 1	TR1 95 KVA	45 °C																						
NO 2	TR2 25 KVA	43 °C																						
NO 3	_____ KVA	_____ °C																						
NO 4	_____ KVA	_____ °C																						
NO 5	_____ KVA	_____ °C																						
NO 6	_____ KVA	_____ °C																						
4. 電力電纜	電 纜 頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固 定 座 頭 ☒ 良好 ☐ 不良	12. 用電場所																						
5. 進相電容器	引 線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週 圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變 電 室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室 溫 ☒ °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無																						
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油 溫 ☒ 正常 ☐ 過高 油 量 ☒ 正常 ☐ 不足 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接 地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接																							
7. 低壓開關	受 電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺 絲 引 線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱																							
8. 保護電驛指示儀表指示燈避雷器	☒ 正常 ☐ 不良 ☒ 正常 ☐ 不良 ☒ 良好 ☐ 燒毀 ☒ 正常 ☐ 接續不良脫落																							
台電總表電度記錄	有效指示 尖峰 離峰	最高需要	尖峰 離峰 無效指示																					
意見	客戶簽章：范大蘭																							

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

主管審核：



工務：



巡檢員：

黃耀增



用電設備巡檢紀錄表

中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙溪國小

檢查日期：111年10月6日

巡 檢 事 項			
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫 擔 木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉 線 礙 子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲 線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避 電 器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化	10. 低壓配電盤	盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	11. 變壓器	NO 1 <u>TR1</u> 容量 <u>25</u> KVA 溫度 <u>33</u> °C NO 2 <u>TR2</u> 容量 <u>25</u> KVA 溫度 <u>33</u> °C NO 3 _____ KVA _____ °C NO 4 _____ KVA _____ °C NO 5 _____ KVA _____ °C NO 6 _____ KVA _____ °C
4. 電力電纜	電 纜 頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固 定 座 頭 ☒ 良好 ☐ 不良	12. 用電場所	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週 圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變 電 室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室 溫 ☐ °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無
5. 進相電容器	引 線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油	台電總表	有效指示 尖峰 最高需要 離峰 無效指示
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油 溫 ☒ 正常 ☐ 過高 油 量 ☒ 正常 ☐ 不足 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接 地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接	意見	
7. 低壓開關	受 電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺 絲 引 線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱	主管審核：	
8. 保護電驛指示儀表指示燈避雷器	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 良好 ☐ 燒毀 ☒ 正常 ☐ 接續不良脫落	工務：	

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

客戶簽章：范文蘭

巡檢員：黃麗琴