

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施(化糞池)清除紀錄表

編號:			
申請日期: 103年8月23日		清運日期: 103年8月23日	
預計清除量: 共計 1 車; 合計 2 噸			
建築物種類	<input type="checkbox"/> 事業機構 <input type="checkbox"/> 10樓以上建築物 <input type="checkbox"/> 機關 <input type="checkbox"/> 流動廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 一般家戶 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
建築物名稱	雙龍國小	管制編號	(事業機構填寫)
建築物地址	桃園縣龍潭鄉神隆路 346 號		
建物所有人或管理人		聯絡電話	499-1888
委託清除機構名稱	一信衛生工程有限公司	許可證編號	103桃廢清字第 0693-5 號
		許可證期限	103年10月4日
委託清除機構地址	<input type="checkbox"/> 縣 <input type="checkbox"/> 鄉 <input type="checkbox"/> 鎮 <input type="checkbox"/> 路 段 巷 弄 215 號 <input type="checkbox"/> 市 桃園 <input checked="" type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 區 國豐十街 <input checked="" type="checkbox"/> 街		
委託清除機構負責人	莊淑敏	委託清除機構電話	(03) 370-9988
		委託清除機構傳真	(03) 370-0136
計價方式: 1 車	元 / 1 噸	元	清除量: 共計 1 車; 合計 2 噸
水肥清運車輛號碼	(026-5) () () () 共計 1 輛		
水肥投入站過磅單號碼	(103082305) () () () 共計 1 張		
對無法清除廢棄物之處理	<input type="checkbox"/> 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 <input type="checkbox"/> 其他合法處理方式		
突發事件之應變措施			

委託清除機構負責人(代表)簽章:

建物所有人或管理人簽章:

水肥投入站簽章(處理場所):



第一聯: 由清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第二聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第三聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第四聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第五聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第六聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第七聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第八聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第九聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一); 第十聯: 由委託清除機構填妥後, 送交委託清除機構存查(一);

一信衛生工程
施工確認單

103年8月21日

桃園市國豐十街215號
電話:03-3709988
傳真:03-3700136

- ◎清理化糞池 ◎清洗水塔 ◎環境消毒
- ◎排水管疏通 ◎地板打蠟

客戶名稱:雙龍國小

聯絡人(電話):03-4991888#51

地址:龍潭鄉神龍路346號

服務項目:抽化糞池 9車 9車 施工位置:(大槽)福慧樓2槽 (小槽)惜福樓右側2槽、惜福樓左側2槽 感恩樓右側2槽、感恩樓左側2槽	備註
※不含警衛室 施作時間: 時 分 ~ 時 分 施工人員簽名:	現場驗收單位簽名 陳俊宇 8/21

第一聯(白):存根聯 第二聯(紅):請款聯 第三聯(黃):客戶聯



To 事務組長

估價單

雙龍國小 台照

PO	21030708-B1
電話	03-4991888#51
傳真	03-4993113
手機	
E-mail	
地址	龍潭鄉神龍路 346 號
報價日期	103.7.8

項目	數量	單價	金額	備註
A 抽化糞池(五組, 不含警衛室)	9 車	1575 元	14175 元	表面浮渣完全清除
B 水肥處理費(依縣府公告計價)	18 噸	210 元	3780 元	回饋學校 1/2 處理費
C				
總計：新台幣壹萬柒仟玖佰伍拾伍元整\$17955 元整				


施工內容說明：

1. 施工位置：(大槽)福慧樓 2 槽。
2. (小槽)惜福樓右側 2 槽、惜福樓左側 2 槽、感恩樓右側 2 槽、感恩樓左側 2 槽
3. 學校化糞池大槽預計抽 3 車，小槽預計抽 1.5 車。
4. 施工前、後拍照，施工後若有污染，用清水洗淨為原則。
5. 糞便清理，以合法投入廠為最終處，並附污水清除紀錄表。
6. 本公司持有廢棄物清除許可證照。
7. 預計施工日期：103 年 08 月 21 日

一信衛生工程有限公司
桃園市國豐十街 215 號
03-3413000 3709988



請確認無誤後
簽名回傳至 03-3700136





雙龍國小-抽化糞池

(1) 福慧樓 (2)



雙龍國小-抽化糞池

左側 感恩樓 右側



雙龍國小-抽化糞池

(1) 惜福樓左側 (2)






雙龍國小-抽化糞池



(1) 惜福樓右側 (2)




雙龍國小-清洗水塔 蓄水池 感恩樓 頂樓




雙龍國小~清洗水塔 感恩樓



雙龍國小-清洗水塔 蓄水池 惜福樓 頂樓



雙龍國小-清洗水塔 蓄水池 福慧樓 頂樓



一信衛生工程
施工確認單

桃園市國豐十街 215 號
電話:03-3709988
傳真:03-3700136

104年2月11日

◎清理化糞池 ◎清洗水塔 ◎環境消毒
◎排水管疏通 ◎地板打蠟

客戶名稱:雙龍國小


聯絡人(電話):03-4991888

地址:龍潭鄉神龍路 346 號

<p>服務項目:清洗水塔 施工範圍:感恩樓=2個 惜福樓=2個 福慧樓=2個(本次不施工) 施工順序:(先洗蓄水池)棟別順序/福慧樓→惜福樓→感恩樓 (後洗頂樓水塔)棟別順序/感恩樓→惜福樓→福慧樓</p>	<p>備 註</p>
<p>請業主於三日內派遣人員協同驗收並檢查洩水開關及電源開關是否有異樣,若超過三日後本公司不負責任何損失。</p> <p>施工時間: 時 分 ~ 時 分 施工人員簽名: 王胡</p>	<p>現場驗收單位簽名 吳建禮</p>

第一聯(白):存根聯 第二聯(紅):請款聯 第三聯(黃):客戶聯

雙龍國小~清洗水塔 惜福樓



雙龍國小~清洗水塔 感恩樓

