

103年飲水機檢測表

項次	財產名稱	廠牌及規格	購置日期	存放地點	102第三季	102第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
1	飲水機	水中保	930704	A12	②					
2	飲水機	水中保	930704	A13	①			✓		
3	飲水機	水中保	930724	A14 保健	✓				✓	
4	飲水機	普德	990928	A21	②					✓
5	飲水機	普德	990928	A22		✓				✓
6	飲水機	水中保	930704	A24			✓			
7	飲水機	普德	990928	A34 A33		✓				✓
8	飲水機	普德	990928	A41			✓			
9	飲水機	普德	991222	B11		✓				✓
10	飲水機	普德	991222	B13	✓				✓	
11	飲水機	普德	991222	B15	①			✓		
12	飲水機	普德	990928	B16	②					
13	飲水機	水中保	930704	B18外		✓				
14	飲水機	水中保		B18內	✓					
15	儲水式飲水機	普德		B18內			✓			✓
16	飲水機	長江		B21		✓				✓
17	飲水機	長江		B23	✓				✓	
18	飲水機	長江		B25	①			✓		
19	飲水機	水中保	930704	B26	②					
20	飲水機	水中保	930704	B28人事主計			✓			
21	飲水機	普德	981101	B31		✓				✓
22	飲水機	水中保	930704	B33	✓				✓	
23	飲水機	普德	981101	B35	①			✓		
24	飲水機	水中保	930704	B36	②					
25	飲水機	水中保	930704	B38桌球隊			✓			
26	飲水機	普德	991222	C11	②	✓				✓
27	飲水機	普德	991222	C13	✓				✓	
28	飲水機	普德	991222	C15			✓			
29	飲水機	普德	990928	C16	①			✓		
30	飲水機		1020901	C18幼稚園	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	飲水機	長江		C21		✓				
32	飲水機	長江		C23	✓				✓	
33	飲水機	長江		C25			✓			
34	飲水機	水中保	950101	C26	①			✓		✓
35	飲水機	水中保	930704	C28哺乳室				✓		
36	飲水機	普德		C31	②	✓				
37	飲水機	普德		C33	✓				✓	
38	飲水機	普德		C35			✓			
39	飲水機	水中保	950101	C36	①			✓		
40	飲水機	水中保	950101	C38教師研究室			故障			
41	飲水機	水中保		C38教師研究室			✓			
42	飲水機	水中保	930704	B4廁所						
43	飲水機	水中保	950101	樂活館	②				✓	
44	飲水機	水中保	950101	警衛室	①			✓		

104年飲水機檢測表

項次	財產名稱	廠牌及規格	購置日期	存放地點	104第1季	104第2季	104第3季	104第4季		
1	飲水機	水中保	930704	A12	✓					
2	飲水機	水中保	930704	A13	✓					
3	飲水機	水中保	930724	A14		✓				
4	飲水機	普德	990928	A21		✓				
5	飲水機	普德	990928	A22		✓				
6	飲水機	水中保	930704	A24			✓			
7	飲水機	普德	990928	A23(校警)			✓			
8	飲水機	普德	990928	A41			✓			
9	飲水機	普德	991222	B11	✓					
10	飲水機	普德	991222	B13		✓				
11	飲水機	普德	991222	B15			✓			
12	飲水機	普德	990928	B16				✓		
13	飲水機	水中保	930704	B18外				✓		
14	飲水機	水中保		B18內						
15	儲水式飲水機	普德		B18內					✓	
16	飲水機	長江		B21	✓					
17	飲水機	長江		B23		✓				
18	飲水機	長江		B25			✓			
19	飲水機	水中保	930704	B26				✓		
20	飲水機	水中保	930704	B28人事主計				✓		
21	飲水機	普德	981101	B31	✓					
22	飲水機	水中保	930704	B33		✓				
23	飲水機	普德	981101	B35			✓			
24	飲水機	水中保	930704	B36				✓		
25	飲水機	水中保	950101	B38桌球隊				✓		
26	飲水機	普德	991222	C11	✓					
27	飲水機	普德	991222	C13		✓				
28	飲水機	普德	991222	C15			✓			
29	飲水機	普德	990928	C16				✓		
30	飲水機		1020901	C18幼稚園	✓	✓	✓	✓		
31	飲水機	長江		C21	✓					
32	飲水機	長江		C23		✓				
33	飲水機	長江		C25			✓			
34	飲水機	水中保	950101	C26				✓		
35	飲水機	水中保	930704	C28哺乳室					✓	
36	飲水機	普德		C31	✓					
37	飲水機	普德		C33		✓				
38	飲水機	普德		C35			✓			
39	飲水機	水中保	950101	C36				✓		
40	飲水機	水中保	950101	C38教師研究室			故障			
41	飲水機	水中保		C38教師研究室					✓	
42	飲水機	水中保	930704	B4廁所					✓	
43	飲水機	水中保	950101	樂活館					✓	
44	飲水機	柏巨淨水	1040301	警衛室	✓					



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學 報告編號：1030917-21 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：103.09.24
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：103 年 09 月 17 日 09 時 50 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：103 年 09 月 17 日 16 時 10 分
 樣品編號：1030917-0821 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園縣龍潭鄉神龍路 346 號(C 棟一樓 C18 幼兒園辦公室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	09/17 22:40-09/18 20:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 9 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：鄧運妹

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01





樣 · 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學 報告編號：1031217-05 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：103.12.24
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：103 年 12 月 17 日 08 時 45 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：103 年 12 月 17 日 15 時 20 分
 樣品編號：1031217-1149 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園縣龍潭鄉神龍路 346 號(A 棟三樓 A33 校史室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	12/18 00:00~12/18 22:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 9 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

實驗室主任：陳慶洲
 機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 ISI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人：陳雅泐

實驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學 報告編號：1040320-03採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：104.03.26
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：104年03月20日09時30分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：104年03月20日15時00分
 樣品編號：1040320-0991 聯絡人員：業務部
 採樣地址：桃園縣龍潭鄉神龍路346號(C棟一樓C11教室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	3 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00-03/21 18:00	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書	專 用 章 負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲
-----------------------	---

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：

*登記使用有效期間：103年度

設備設置單位：雙龍國小

連絡電話：校內分機51

設備負責人：總務處事務組

設備管理人：事務組長

水源類別：自來水

103年

B

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1.13	✓				管前興	
2.10	✓	換1.2道			管前興	
103.4.22	✓	換1道			管前興	
6.→	✓				管前興	
7.15	✓				管前興	
8.27	✓	換1.3道			管前興	
103.10.19	✓	換		換則	管前興	
103.11.19	✓	換1道			管前興	

設備維護單位：太平洋淨水有限公司

電話：03-2840938

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	總菌落數 100個/mL	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

- 1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
- 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
- 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
- 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： _____ 登記使用有效時間： 年 月 日
 設備設置單位： _____ 設備管理人： _____
 設備負責人： _____

一、設備維護紀錄：(水源類別：自來水)

維護日期			清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註
年	月	日						
104	2	25		1.2.3			明	
	4	10	✓			檢查	謝煜明	
	5	4	✓			檢查	謝煜明	
	5	21	✓	1		檢查	明	

二、水質檢驗紀錄：

項目	總菌落數	大腸桿菌群	檢驗測定	是否符合	備註
日期	標準	標準	單位	標準	
	100個/ML	6.0MFN/100ML			

維護單位：柏巨企業有限公司
 地址：桃園市龍鳳三街33號3F
 維護單位電話：(03) 378-6023
 維護單位傳真：(03) 378-7649