

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 29 °C 巡檢日期: 105 年 5 月 23 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目			
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	設 備 配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	高 壓 配 電 盤
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良	
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低 壓 配 電 盤
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
4	GCB 斷 路 器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	12 變 壓 器
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	容 量
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	溫 度
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	
7	變 壓 器	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 1 <u>TR</u> <u>75</u> KVA <u>40</u> °C
		溫 度 計、油 量 表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 2 _____ KVA _____ °C
		油 量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 3 _____ KVA _____ °C
		外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 4 _____ KVA _____ °C
8	接 地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	NO. 5 _____ KVA _____ °C
	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	NO. 6 _____ KVA _____ °C
9	低 壓 開 關	螺 絲 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	13. 用 電 場 所
	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
台 電 總 表	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	通 風 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
	電 度 記 錄	有 效 提 示 <u>0.60 X / 60</u>	週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推 積 雜 物
	最 高 需 量	<u>96kw</u>	變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲 水
	無 效 指 示		消 防 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
			客戶意見: _____
			建議事項: _____
			<u>用電設備使用正常</u>

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_

客戶簽章: \_\_\_\_\_

巡檢人: \_\_\_\_\_



# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 26 °C 巡檢日期: 105 年 4 月 21 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目			
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2	支持礙子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良	
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
4	GCB 斷 路 器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	低 壓 配 電 盤
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 1
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	
7	變 壓 器	套 管 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落
		溫 度 計, 油 量 表	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損
	油 量	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	
	外 觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	
	接 地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	
8	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	13. 用 電 場 所
	螺 絲 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	通 風 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	
台 電 總 表	有 效 提 示	最 高 需 量	無 效 指 示
	尖 峰	<u>0.51 X/60</u>	
電 度 記 錄	離 峰	<u>82kw</u>	
客戶意見: _____ 建議事項: <u>用電設備使用正常</u>			



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_

客戶簽章: 林德和

巡檢人: 馮輝興

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話 : (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 陰雨 氣溫: 21 °C 巡檢日期: 105 年 3 月 23 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目				
1 屋內外 設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高 壓 配 電 盤	盤 _____ A	
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		盤 _____ A	
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		盤 _____ A	
2 母線及 支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤	盤 _____ A	
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		盤 _____ A	
	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		盤 _____ A	
3 電力電纜	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低 壓 配 電 盤	MP 盤 <u>76</u> A	
	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		MR 盤 <u>39</u> A	
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	配 電 盤	盤 _____ A	
	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		盤 _____ A	
5 比壓器 比流器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變 壓 器	容 量	溫 度
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		NO. 1 <u>TR</u> <u>75</u> KVA <u>39</u> °C	NO. 2 _____ KVA _____ °C
6 匯流排 電容器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 4 NO. 5 NO. 6	NO. 4 _____ KVA _____ °C	NO. 5 _____ KVA _____ °C
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽		NO. 6 _____ KVA _____ °C	
	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落			
	溫度計、油量表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損			
7 變壓器	油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足			
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損			
	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接			
8 低壓開關	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱			
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	客戶意見: _____ 建議事項: _____		
	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良			
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀			
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示	
	尖峰 <u>12.55x160</u>			
電度記錄	離峰 <u>88Kw</u>			



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_

客戶簽章: 吳建邦

巡檢人: 馮輝興

用電設備使用正常

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL:(03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話：(03)4683360

客戶名稱：雙龍國小 電話：\_\_\_\_\_ 地址：龍潭區

天氣：陰 氣溫：19 °C 巡檢日期：105 年 2 月 26 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目			
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高 壓
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良	
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低 壓
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
4	GCB 斷 路 器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	配 電 盤
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變 壓 器
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	容 量
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	
7	套 管 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	溫 度
	溫 度 計、油 量 表	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	
	油 量	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	
	外 觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	
8	接 地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	NO. 1 <u>TA</u> <u>75</u> KVA <u>40</u> °C
	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	
9	螺 絲 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	NO. 2 _____ KVA _____ °C
	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	NO. 3 _____ KVA _____ °C
10	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	NO. 4 _____ KVA _____ °C
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	NO. 5 _____ KVA _____ °C
11	台 電 總 表	有效提示 最高需量 無效指示	NO. 6 _____ KVA _____ °C
	電 度 記 錄	尖峰 <u>12.50X160</u> 離峰 <u>80kw</u>	
13. 用 電 場 所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物 變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 消 防 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			客戶意見： 建議事項： <u>用電設備使用正常</u>



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核：

客戶簽章：

新研發

馮輝興

巡檢人

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 11 °C 巡檢日期: 105 年 1 月 25 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目				
1 屋內外 設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高 壓	盤 _____ A	
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		盤 _____ A	
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		盤 _____ A	
2 母線及 支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤	盤 _____ A	
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		盤 _____ A	
	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		盤 _____ A	
3 電力電纜	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低 壓	MP 盤 <u>39</u> A	
	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		MR 盤 <u>24</u> A	
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	配 電 盤	盤 _____ A	
	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		盤 _____ A	
5 比壓器 比流器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變 壓 器	容 量	溫 度
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		NO. 1 <u>TR</u> <u>75</u> KVA <u>41</u> °C	NO. 2 _____ KVA _____ °C
6 匯流排 電容器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 4 _____ KVA _____ °C	NO. 5 _____ KVA _____ °C	
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽		NO. 6 _____ KVA _____ °C	
	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落		NO. 7 _____ KVA _____ °C	
7 變壓器	溫度計、油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <u>推積雜物</u> 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足			
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損			
8 低壓開關	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	客戶意見: _____ 建議事項: _____		
	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀			
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	<div style="text-align: right;">  </div>		
	指示儀表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良			
	指示燈 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀			
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示	
	尖峰 <u>0.46X160</u>			
電度記錄	離峰 <u>74kw</u>		<u>用電設備使用正常</u>	

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_

客戶簽章: \_\_\_\_\_

吳建祥  
105

巡檢人: 馬輝興

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 26 °C 巡檢日期: 104 年 12 月 24 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目				
1	電 錶 箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10	盤 _____ A	
	屋 內 外 橫 擔 木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		盤 _____ A	
	設 備 配 電 盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		盤 _____ A	
2	支 持 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤	盤 _____ A	
	母 線 及 支 持 礙 子 母 線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		盤 _____ A	
3	避 雷 器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	11	盤 _____ A	
	電 纜 頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲		盤 _____ A	
4	固 定 座 頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	低 壓 配 電 盤	盤 _____ A	
	GCB 斷 路 器 套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破		盤 _____ A	
5	開 關 上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	12	變 壓 器 _____ 容 量 _____ 溫 度 _____	
	比 壓 器 引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油		NO. 1 <u>TR</u> <u>25</u> KVA <u>40</u> °C	
6	比 流 器 引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	NO. 2 _____ KVA _____ °C		
	匯 流 排 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 3 _____ KVA _____ °C		
7	電 容 器 外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	NO. 4 _____ KVA _____ °C		
	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 5 _____ KVA _____ °C		
	溫 度 計、油 量 表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 6 _____ KVA _____ °C		
	油 量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 7 _____ KVA _____ °C		
8	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	13. 用 電 場 所		
	接 地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接			
9	受 電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
	低 壓 開 關 螺 絲 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物		
9	保 護 電 驛 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水		
	指 示 儀 表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	消 防 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	指 示 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	客戶意見: _____		
台 電 總 表	有 效 提 示	最 高 需 量	建 議 事 項: _____	
	無 效 指 示	用 電 設 備 使 用 正 常		
電 度 記 錄	尖 峰 <u>0.47X/60</u>			
	離 峰 <u>75kw</u>			



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_

客戶簽章: \_\_\_\_\_

巡檢人: 連輝興

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話 : (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 陰雨 氣溫: >1 °C 巡檢日期: 104 年 11 月 25 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目			
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生銹 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	設 備 配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	高 壓 配 電 盤
	母 線 及 支 持 礙 子	母 線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良	
		避 雷 器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低 壓 配 電 盤
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
4	GCB 斷 路 器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	12 變 壓 器
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	容 量
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	溫 度
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹	
7	變 壓 器	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 1 <u>TR</u> <u>25</u> KVA <u>41</u> °C
		溫 度 計、油 量 表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 2 _____ KVA _____ °C
		油 量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 3 _____ KVA _____ °C
		外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 4 _____ KVA _____ °C
8	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	NO. 5 _____ KVA _____ °C
	低 壓 開 關	螺 絲 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	NO. 6 _____ KVA _____ °C
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	13. 用 電 場 所
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	
台 電 總 表	有效提示	最高需量	客戶意見： 建議事項：
	尖峰	<u>0.49X/60</u>	
電 度 記 錄	離峰	<u>78 Kw</u>	用電設備使用正常



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核： \_\_\_\_\_ 客戶簽章： 郭新凌 巡檢人： 馮輝興

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 陰 氣溫: 27 °C 巡檢日期: 104年 10月 22日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目				
1 屋內外設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高壓配電盤	盤 _____ A	
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		盤 _____ A	
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		盤 _____ A	
2 母線及支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配電盤	盤 _____ A	
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		盤 _____ A	
3 電力電纜	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	11 低壓配電盤	盤 _____ A	
	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲		盤 _____ A	
4 GCB 斷路器 開關	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	12 變壓器	容 量	溫 度
	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破		NO. 1 <u>TR</u>	<u>25</u> KVA
5 比壓器 比流器	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	NO. 2	KVA	°C
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	NO. 3	KVA	°C
6 匯流排 電容器	引線外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	NO. 4	KVA	°C
	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 5	KVA	°C
7 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 6	KVA	°C
	溫度計、油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	13. 用電場所		
	油量 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物		
8 低壓開關	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水		
	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	客戶意見: _____		
	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	建議事項: _____		
台電總表 電度記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良			
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀			
有效提示	最高需量	無效指示		
	尖峰 <u>0.56X160</u>			
離峰 <u>90Kw</u>	用電設備使用正常			

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_

客戶簽章: 林雲卿

巡檢人: 馮輝興



# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 30 °C 巡檢日期: 104 年 9 月 24 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目						
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生銹 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10	盤	A	
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		高	盤	A
	配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		壓	盤	A
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配	盤	A	
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		電	盤	A
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		盤	盤	A
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11	<u>MP</u> 盤 <u>98</u>	A	
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		<u>MR</u> 盤 <u>41</u>	A	
4	GCB 斷 路 器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	壓	盤	A	
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		配	盤	A
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	電	盤	A	
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		盤	盤	A
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	12	變 壓 器	容 量	溫 度
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹		NO. 1	<u>TR</u> <u>75</u> KVA	<u>43</u> °C
7	變 壓 器	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落		NO. 2	KVA	°C
		溫 度 計、油 量 表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損		NO. 3	KVA	°C
		油 量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足		NO. 4	KVA	°C
		外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損		NO. 5	KVA	°C
		接 地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	NO. 6	KVA	°C	
8	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	13. 用 電 場 所			
低 壓 開 關	螺 絲 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良			
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物			
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水			
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	消 防 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
台 電 總 表	有效提示	最高需量	客戶意見： 建議事項：  <u>用電設備使用正常</u>			
	尖峰	<u>0.58 X 160</u>				
電 度 記 錄	離峰	<u>92 Kw</u>				

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核：

客戶簽章：陳永新

巡檢人：馮輝興

# 用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: \_\_\_\_\_ 地址: 龍潭區

天氣: 陰雨 氣溫: 27 °C 巡檢日期: 104 年 8 月 25 日 NO. \_\_\_\_\_

巡 檢 項 目							
1 屋內外設備	電錶箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 生鏽	<input type="checkbox"/> 腐蝕	10 盤	A	
	橫擔木	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜	高盤	A	
	配電盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 其他	壓盤	A	
2 母線及支持礙子	支持礙子	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	配盤	A	
	母線	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良		電盤	A	
	避雷器	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 引線脫落	<input type="checkbox"/> 劣化	盤	A	
3 電力電纜	電纜頭	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲		11 <u>MP</u> 盤	<u>49</u> A	
	固定座頭	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		<u>MR</u> 盤	<u>22</u> A	
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破	壓盤	A	
	上下段引線	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	配盤	A	
5 比壓器 比流器	引線外觀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良	<input type="checkbox"/> 漏油	電盤	A	
	引線外觀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		盤	A	
6 匯流排 電容器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良		12 變壓器	容 量	溫 度
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	NO. 1 <u>TR</u>	<u>25</u> KVA	<u>39</u> °C
	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落		NO. 2	KVA	°C
7 變壓器	溫度計、油量表	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損	NO. 3	KVA	°C
	油量	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足		NO. 4	KVA	°C
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油污損		NO. 5	KVA	°C
	接地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 未接	NO. 6	KVA	°C
8 低壓開關	受電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀		13. 用電場所		
	螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 過熱	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良				週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物		
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良				變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水		
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀				消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示		客戶意見:		
	尖峰	<u>0.32 X 10</u>			建議事項:		
電度記錄	離峰	<u>51 Kw</u>			<u>用電設備使用正常</u>		

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: \_\_\_\_\_ 客戶簽章: 鄧育修 巡檢人: 馮煒興