

用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 29 °C 巡檢日期: 105 年 5 月 23 日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生銹 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	設 備 配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良	
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
4	GCB 斷路器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	低 壓 配 電 盤
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	變 壓 器
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 1
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹	
7	變 壓 器	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 2
		溫 度 計、油 量 表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 3
	油 量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 4	
	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 5	
	接 地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	NO. 6	
8	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	13. 用 電 場 所
	螺 絲 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	通 風 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	
台 電 總 表	有 效 提 示	最 高 需 量	週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推 積 雜 物
	尖 峰		
電 度 記 錄	離 峰		變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲 水
			消 防 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
			客 戶 意 見 :
			建 議 事 項 :
			<u>用電設備使用正常</u>

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: _____

巡檢人: 馮輝興



用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 26 °C 巡檢日期: 105 年 4 月 21 日 NO. _____

巡 檢 項 目						
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10			
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜				
	配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他				
2	支持礙子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤			
	母 線	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良				
	支持礙子 避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化				
3	電力電纜 電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11			
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良				
4	GCB 斷 路 器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	低 壓 配 電 盤			
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落				
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12			
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良				
6	匯流排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 1			
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽				
7	變 壓 器	套 管 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 2		
		溫 度 計, 油 量 表	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 3		
	油 量	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 4			
	外 觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 5			
	接 地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	NO. 6			
8	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	13. 用 電 場 所			
	螺 絲 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱				
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物 變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水 消 防 設 備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良				
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀				
台 電 總 表	有效提示	最高需量	客戶意見: _____ 建議事項: _____			
	尖峰					
電 度 記 錄	離峰		用 電 設 備 使 用 正 常			

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: _____

巡檢人: 馮輝興

抄寫



用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 陰雨 氣溫: 21 °C 巡檢日期: 105 年 3 月 23 日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1 屋內外 設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高 壓 配 電 盤	_____ 盤 _____ A
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		_____ 盤 _____ A
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		_____ 盤 _____ A
2 母線及 支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤	_____ 盤 _____ A
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		_____ 盤 _____ A
	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		_____ 盤 _____ A
3 電力電纜	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低 壓 配 電 盤	<u>MP</u> 盤 <u>76</u> A
	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		<u>MR</u> 盤 <u>39</u> A
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	配 電 盤	_____ 盤 _____ A
	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		_____ 盤 _____ A
5 比壓器 比流器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變壓器	容 量 _____ 溫 度 _____
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		NO. 1 <u>TR</u> <u>75</u> KVA <u>39</u> °C
6 匯流排 電容器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 2 _____ KVA _____ °C	
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	NO. 3 _____ KVA _____ °C	
7 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 4 _____ KVA _____ °C	
	溫度計、油量表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 5 _____ KVA _____ °C	
	油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 6 _____ KVA _____ °C	
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損		
8 低壓開關	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 消防設備 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱		
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	客戶意見: _____ 建議事項: _____	
	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良		
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀		
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示
	尖峰 <u>12.55x160</u>		
電度記錄	離峰 <u>88Kw</u>		



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: 吳建祥

巡檢人: 馮輝興

用電設備使用正常

用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 陰 氣溫: 19 °C 巡檢日期: 105 年 2 月 26 日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1	屋內外設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕 橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜 配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	10 高壓盤 _____ A 盤 _____ A
	2	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配電盤 _____ A 盤 _____ A
		母線及支持礙子 避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電力電纜	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲 固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	11 低壓盤 <u>MP</u> _____ A 盤 <u>MR</u> _____ A
	4 GCB 斷路器開關	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破 上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	盤 _____ A 盤 _____ A 盤 _____ A
5	比壓器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變壓器
	比流器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯流排電容器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 1 <u>TR</u> <u>75</u> KVA <u>40</u> °C
		外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	NO. 2 _____ KVA _____ °C
7	變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 3 _____ KVA _____ °C
		溫度計、油量表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 4 _____ KVA _____ °C
		油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 5 _____ KVA _____ °C
		外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 6 _____ KVA _____ °C
8	低壓開關	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	13. 用電場所 通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物 變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀 螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	
9	保護電驛指示儀表示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	客戶意見: _____ 建議事項: _____
		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
		<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示
	尖峰 <u>12.50X160</u>		
電度記錄	離峰 <u>80kw</u>		



用電設備使用正常

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____ 客戶簽章: 鄧新成 巡檢人: 馮輝興

用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 11 °C 巡檢日期: 105 年 1 月 25 日 NO. _____

巡 檢 項 目				
1 屋內外設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高壓配電盤	盤 _____ A	
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		盤 _____ A	
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		盤 _____ A	
2 母線及支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配電盤	盤 _____ A	
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		盤 _____ A	
	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		盤 _____ A	
3 電力電纜	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低壓配電盤	<u>MP</u> 盤 <u>39</u> A	
	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		<u>MR</u> 盤 <u>24</u> A	
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	配電盤	盤 _____ A	
	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		盤 _____ A	
5 比壓器 比流器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變壓器	容 量	溫 度
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良			
6 匯流排 電容器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 1	<u>TR</u> <u>75</u> KVA	<u>41</u> °C
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	NO. 2	_____ KVA	_____ °C
7 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 3	_____ KVA	_____ °C
	溫度計、油量表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 4	_____ KVA	_____ °C
	油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 5	_____ KVA	_____ °C
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 6	_____ KVA	_____ °C
8 低壓開關	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	13. 用電場所		
	螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <u>推積雜物</u>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示	
	尖峰 <u>0.46X160</u>			
電度記錄	離峰 <u>74kw</u>			
		客戶意見: _____		
		建議事項: <u>用電設備使用正常</u>		

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: 吳建祥

巡檢人: 馬輝興



用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL:(03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話：(03)4683360

客戶名稱：雙龍國小 電話：_____ 地址：龍潭區

天氣：晴 氣溫：26 °C 巡檢日期：104 年 12 月 24 日 NO. _____

巡 檢 項 目				
1 屋內外設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高壓配電盤	盤 _____ A	
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		盤 _____ A	
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		盤 _____ A	
2 母線及支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配電盤	盤 _____ A	
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		盤 _____ A	
3 電力電纜	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	11 低壓配電盤	盤 _____ A	
	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲		盤 _____ A	
4 GCB 斷路器 開關	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	12 變壓器	容量	溫度
	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破		NO. 1 <u>TR</u>	<u>25</u> KVA
5 比壓器 比流器	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	NO. 2	_____ KVA	_____ °C
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	NO. 3	_____ KVA	_____ °C
6 匯流排 電容器	引線外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	NO. 4	_____ KVA	_____ °C
	引線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 5	_____ KVA	_____ °C
7 變壓器	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 6	_____ KVA	_____ °C
	溫度計、油量表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	13. 用電場所		
	油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物		
8 低壓開關	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	客戶意見： 建議事項： <u>用電設備使用正常</u>		
	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良			
<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良				
台電總表	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	有效提示	最高需量	無效指示
	尖峰 <u>0.47X/60</u>			
電度記錄	離峰 <u>75kw</u>			

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核：

客戶簽章：陳水新

巡檢人：馮輝興

用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 陰雨 氣溫: >1 °C 巡檢日期: 104 年 11 月 25 日 NO. _____

巡 檢 項 目					
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生銹 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10		
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜			
	設 備 配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他			
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	高 壓 配 電 盤		
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良			
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化			
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11		
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良			
4	GCB 斷路器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	低 壓 配 電 盤		
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落			
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12		
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良			
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	變 壓 器		
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生銹			
7	變 壓 器	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 1	容 量	溫 度
		溫 度 計、油 量 表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 2	<u>25</u> KVA	<u>41</u> °C
	油 量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 3	KVA	°C	
	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 4	KVA	°C	
	接 地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	NO. 5	KVA	°C	
8	低 壓 開 關	受 電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	NO. 6	KVA	°C
		螺 絲 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	13. 用 電 場 所		
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		
		指 示 儀 表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	週 圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物		
		指 示 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	變 電 室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水		
台 電 總 表	電 度 記 錄	有 效 提 示	最 高 需 量	無 效 指 示	
		尖 峰 <u>0.49X/60</u>			
		離 峰 <u>78 Kw</u>			
客戶意見:			建議事項:		
			用 電 設 備 使 用 正 常		



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: _____

郭新凌

巡檢人: 馮輝興

用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 陰 氣溫: 27 °C 巡檢日期: 104年 10月 22日 NO. _____

巡 檢 項 目			
1	電 錶 箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10
	屋 內 外 橫 擔 木	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜	
	設 備 配 電 盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他	
2	支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配 電 盤
	母 線 及 支 持 礙 子	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良	
	避 雷 器	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化	
3	電 纜 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11
	固 定 座 頭	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
4	GCB 斷路器	套 管 礙 子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	低 壓 配 電 盤
	開 關	上 下 段 引 線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落	
5	比 壓 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12
	比 流 器	引 線 外 觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
6	匯 流 排	引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 1
	電 容 器	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油 <input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	
7	變 壓 器	套 管 引 線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 2
		溫 度 計、油 量 表 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 3
	油 量 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 4	
	外 觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 5	
8	受 電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	NO. 6
	螺 絲 引 線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	
9	保 護 電 驛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	13. 用 電 場 所
	指 示 儀 表	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
	指 示 燈	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀	
台 電 總 表	有 效 提 示	最 高 需 量	無 效 指 示
	尖 峰	<u>0.56 X 160</u>	
電 度 記 錄	離 峰	<u>90 Kw</u>	
客戶意見: _____ 建議事項: <u>用電設備使用正常</u>			

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: 林雲卿

巡檢人: 馮輝興



用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 晴 氣溫: 30 °C 巡檢日期: 104 年 9 月 24 日 NO. _____

巡 檢 項 目		巡 檢 項 目	
1 屋內外設備	電錶箱 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕	10 高壓配電盤	_____ 盤 _____ A
	橫擔木 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 傾斜		_____ 盤 _____ A
	配電盤 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他		_____ 盤 _____ A
2 母線及支持礙子	支持礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 異聲	配電盤	_____ 盤 _____ A
	母線 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良		_____ 盤 _____ A
	避雷器 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		_____ 盤 _____ A
3 電力電纜	電纜頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲	11 低壓配電盤	<u>MP</u> 盤 <u>98</u> A
	固定座頭 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		<u>MR</u> 盤 <u>41</u> A
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 電暈異聲 <input type="checkbox"/> 劣破	配電盤	_____ 盤 _____ A
	上下段引線 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 接續不良 <input type="checkbox"/> 脫落		_____ 盤 _____ A
5 比壓器 比流器	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 漏油	12 變壓器	容 量 _____ 溫 度 _____ °C
	引線外觀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良		NO. 1 <u>TR</u> <u>75</u> KVA <u>43</u> °C
7 變壓器	引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接頭不良	NO. 2 _____ KVA _____ °C	
	套管引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 接續不良脫落	NO. 3 _____ KVA _____ °C	
	溫度計、油量表 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 破損	NO. 4 _____ KVA _____ °C	
	油量 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足	NO. 5 _____ KVA _____ °C	
	外觀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 漏油污損	NO. 6 _____ KVA _____ °C	
8 低壓開關	接地 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接	13. 用電場所	
	受電 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良	
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	螺絲引線 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 過熱	週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物	
	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水	
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
台電總表	有效提示	最高需量	無效指示
	尖峰 <u>0.58X160</u>		
電度記錄	離峰 <u>92Kw</u>		
客戶意見:		建議事項:	
		<u>用電設備使用正常</u>	



由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____

客戶簽章: 陳永新

巡檢人: 馮輝興

用 電 設 備 巡 檢 記 錄 表

鑫 合 機 電 有 限 公 司

TEL: (03)4683360 (代表號) 夜間、例假日緊急事故電話: (03)4683360

客戶名稱: 雙龍國小 電話: _____ 地址: 龍潭區

天氣: 陰雨 氣溫: 27 °C 巡檢日期: 104 年 8 月 25 日 NO. _____

巡 檢 項 目					
1 屋內外 設備	電錶箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 生鏽	<input type="checkbox"/> 腐蝕	10 盤 A
	橫擔木	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 傾斜	高 盤 A
	配電盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 腐蝕	<input type="checkbox"/> 其他	壓 盤 A
2 母線及 支持礙子	支持礙子	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 破損	<input type="checkbox"/> 異聲	配 盤 A
	母線	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良		電 盤 A
	避雷器	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 引線脫落 <input type="checkbox"/> 劣化		盤 盤 A
3 電力電纜	電纜頭	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 被覆劣化異聲		11 <u>MP</u> 盤 <u>49</u> A
	固定座頭	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		<u>MR</u> 盤 <u>22</u> A
4 GCB 斷路器 開關	套管礙子	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 電暈異聲	<input type="checkbox"/> 劣破	低 盤 A
	上下段引線	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 接續不良	<input type="checkbox"/> 脫落	壓 盤 A
5 比壓器 比流器	引線外觀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良	<input type="checkbox"/> 漏油	配 盤 A
	引線外觀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不良		電 盤 A
6 匯流排 電容器	引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接頭不良		12 變壓器
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油	<input type="checkbox"/> 膨脹生鏽	容 量
7 變壓器	套管引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 接續不良脫落		NO. 1 <u>TR</u> <u>25</u> KVA <u>39</u> °C
	溫度計、油量表	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 故障	<input type="checkbox"/> 破損	NO. 2 _____ KVA _____ °C
	油量	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足		NO. 3 _____ KVA _____ °C
	外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏油污損		NO. 4 _____ KVA _____ °C
	接地	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 鬆動 <input type="checkbox"/> 未接		NO. 5 _____ KVA _____ °C
	NO. 6 _____ KVA _____ °C				
8 低壓開關	受電	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異狀		13. 用電場所
	螺絲引線	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 鬆動	<input type="checkbox"/> 過熱	通風設備 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良
9 保護電驛 指示儀表 指示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良				週圍 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 推積雜物
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良				變電室 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 滲水
	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 燒毀				消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
台電總表 電度記錄	有效提示	最高需量	無效指示		客戶意見:
	尖峰 <u>0.32 X 10</u>				建議事項:
	離峰 <u>5 Kw</u>				<u>用電設備使用正常</u>

由衷感謝您的指導及提攜，如有服務不週之處，敬請見諒，懇請來電指正，並請繼續給予我們支持。

主管審核: _____ 客戶簽章: 鄧育修 巡檢人: 馮煒興