


雙龍國小~清洗水塔 福慧樓



雙龍國小~清洗水塔 惜福樓



雙龍國小~清洗水塔 感恩樓



雙龍國小 清洗水塔


施工日期：108年1月28日

施工前

施工中

施工後

施工位置：福慧樓局限設備






施工位置：蓄水池



施工位置：頂樓水塔



施工位置：



雙龍國小 清洗水塔

施工日期：108年1月28日

施工前	施工中	施工後
<p>施工位置：感恩樓局限設備</p>		
		
<p>施工位置：蓄水池</p>		
		
<p>施工位置：頂樓水塔</p>		
		
<p>施工位置：</p>		

雙龍國小 清洗水塔



施工前

施工位置：惜福樓局限設備

施工中

施工日期：108年1月28日

施工後



施工位置：蓄水池



施工位置：頂樓水塔



施工位置：

