


# 雙龍國小 清洗水塔

施工日期：108年8月12日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----



施工位置：局限設備




施工位置：惜福樓蓄水池



施工位置：局限設備



施工位置：惜福樓頂樓水塔






# 雙龍國小 清洗水塔

施工日期：108年8月12日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----



施工位置：局限設備




施工位置：惜福樓蓄水池



施工位置：局限設備



施工位置：惜福樓頂樓水塔






# 雙龍國小 清洗水塔

施工日期：108年8月12日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----



施工位置：局限設備



施工位置：惜福樓蓄水池



施工位置：局限設備



施工位置：惜福樓頂樓水塔

