

雙龍國小 清洗水塔

施工日期：110年2月8日

施工前	施工中	施工後
施工位置：局限設備		
		
施工位置：福慧樓		
		
施工位置：蓄水池		
		
施工位置：頂樓水塔		
		

雙龍國小 清洗水塔

施工日期：110年2月8日

施工前	施工中	施工後
施工位置：惜福樓		
		
施工位置：蓄水池		
		
施工位置：頂樓水塔		
		
施工位置：		

雙龍國小 清洗水塔

施工日期：110年2月8日

施工前	施工中	施工後
施工位置：感恩樓		
		
施工位置：蓄水池		
		
施工位置：頂樓水塔		
		
施工位置：		