

# 學校名稱：桃園市龍潭區雙龍國民小學

## 主題：「校外教學安全說明及檢測」



說明：大客車逃生演練



說明：安全逃生路線影片



說明：乘坐大客車需系安全帶



說明：司機相關資料

401

車輛安全檢查表 檢查日期: 109年 6月 6日

車輛資訊	車牌號碼: KLB-5851
車輛基本資料	製造年份: 2021年01月
車輛資訊	廠牌: 瑞邁
車輛資訊	座位數(含駕駛及服務員): 45座 <input type="checkbox"/> 旅行車執照欄
車輛資訊	已行駛里程: 24334 公里
車輛資訊	合格定檢紀錄: 下次定檢日期: 111年01月28日
車輛資訊	強制汽車責任保險: 保險號碼: 651031870002260
車輛資訊	其他附加保險: 有效期限: 111年01月27日
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可放手開啟
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 標示及說明清楚
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 已清空, 無障礙無蓋板
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具, 前後各一具
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限: 113年 / 男 / 日
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具, 但至多兩
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 指示清楚, 可放手開
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 距離上方前方至少
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 距離上方前方至少
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置尾燈或氣
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公厘以上
安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落

檢查(調查)人員簽章: 劉政翰

車主代表簽章: 劉政翰

備註:  
 1. 本表係由公路總局訂定, 相關資訊可參考公路總局網站。  
 2. 出車前務請依上表檢查, 填具。  
 3. 為保障行車安全, 檢查發現有不合規格事項者, 務請將檢查表傳送各公路監理機關, 俾依  
 查處。

說明：車輛安全檢查表