

雙龍國小 清洗水塔


施工日期：111年2月9日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----

施工位置：福慧樓局限設備





施工位置：福慧樓蓄水池



施工位置：福慧樓頂樓



施工位置：



雙龍國小 清洗水塔

施工日期：111年2月9日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----


施工位置：惜福樓局限設備






施工位置：惜福樓蓄水池



施工位置：惜福樓頂樓



施工位置：



雙龍國小 清洗水塔

施工日期：111年2月9日

施工前	施工中	施工後
施工位置：感恩樓局限設備		
		
施工位置：感恩樓蓄水池		
		
施工位置：感恩樓頂樓		
		
施工位置：		