學校名稱:桃園市雙龍國小

主題:「校外教學安全說明及檢測」



說明:大客車逃生演練

說明:安全逃生路線影片





說明:乘坐大客車需系安全帶

說明:司機相關資料

	車輛資料	
7 67	非 能	KAB-5851
ż.	出最年份	2021年01月
NA.	磁体	順益
ık.	座位數(含駕駛及服務員)	45位 🗌 與行車執照相符
t.	已行赎里权	# 1) 3 4)34 22
e e	合格定檢紀錄	下次定檢日期:111年01月28日
er Es	強制汽車責任保險	保險證號碼:051921KCY0002266
Př		有效夠限:111年01月27日
	其他附加保險	
	安全門	① 可统手開放
4		以標示及使用說明清楚
M.	安全門通道	√ 已海空·無度特無蓋板
6	A . A . / / / / / /	7 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
	減火器	□ 至少2月、前後各一月
1		√ ##### :113#/ H H
4	卓富整坡器	√ 至少3县、位置明翰
		☑ 標示清楚,可執手取用
	驾驶室上方最前方座椅	√ 距缩规玻璃70公分以上
		☑ 設有欄杆或保護板
	行李府	☑ 未設置座椅或取储
	輪胎胎纹	☑ 胎紋深度1.6公鳌以上
		□ 學皮無稅落
E(複查) E代表簽	1.11年4: 彭袞斯	
	公路總局訂定。相關資訊可象	37 3

說明:車輛安全檢查表